

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CALLOSA DE SEGURA
<b>Edificio</b>	Ermita de la Sagrada Familia del Barrio de San José
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	38.13372 -0.84741
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	La espadaña está situada sobre la fachada principal de la ermita. Tiene un vano y un remate triangular. El perímetro exterior de la espadaña está delimitada por un ajedrezado.
<b>Campanas</b>	Tiene una campana, posiblemente adquirida durante los años 40 del siglo XX.
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques actuales de campanas</b>	La campana voltea automáticamente.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación de la espadaña es bueno. La campana está situada en la espadaña de la ermita con un yugo de madera de perfil tradicional valenciano y mecanizada con motor de volteo por impulsos. Además tiene un badajo atado.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	02-07-2019

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	<a href="#">Campana (1)</a>		1940ca	30	16

Información completa: [Ermita de la Sagrada Familia del Barrio de San José - CALLOSA DE SEGURA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)