

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	REQUENA
Edificio	Ermita de San Isidro Labrador de Casas de Soto
Dirección	
Coordenadas	39.33208/-1.06412
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	La ermita está coronada por una sencilla espadaña, compuesta por un vano ligeramente apuntado y sin más elementos.
Campanas	Tiene una pequeña campana, posiblemente fundida entorno a 1920.
Fotos	2
Toques actuales de campanas	Volteo manual de la campana mediante un cable al cigüeñal.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de espadaña y la campana son buenos. La campana está instalada en la espadaña con yugo de madera y dotada con un cigüeñal de grandes proporciones para facilitar el volteo de la campana desde el interior de la ermita. Tiene un cable para dicho volteo.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-06-2021

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campana (1)		1920ca	30	16

Información completa: [Ermita de San Isidro Labrador de Casas de Soto - REQUENA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (16-09-2026)