

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	ARANGA
Edificio	Capela de San Salvador de Milreu
Dirección	Lugar de Milreu, 13. 15317
	43.199467 -8.076600
Protección	
Descricion	A Capela de San Salvador de Milreu posúe planta rectangular e unha soa nave con ábsida rectangular. Os muros son de granito e están recebados e pintados de branco, agás os esquinais e os perpiaños dos marcos dos vans. A cuberta é a dúas augas con tella curva. Carece de decoración. A fachada principal consta de porta de madeira alintelada e unha espadana dun só oco, rematada cunha cruz e pináculos a ámbolos dous lados.
Campás	1 campá.
Fotos	1
Toques actuais de campás	
Conservación, mantemento	
Propostas	
Autors da documentación	TROIANO, Xosé / CAMPÁS E RELOXOS MONUMENTAIS DE GALICIA
Data	02-10-2021

Campás actuais

Localización	Campá	Fundidor	Ano de fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadana	<u>Única</u>	<u>OCAMPO (ARCOS DA CONDESA)</u>	1948	45	53

Información completa: [Capela de San Salvador de Milreu - ARANGA \(GALICIA\)](#)

PDF (13-06-2026)