

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	VILARMAIOR
Edificio	Igrexa de San Xurxo de Torres
Dirección	Lugar de Torres, s/n. 15635
	43.34407942828565 -8.116280692583228
Protección	
Descrición	Situado nun área de características rurais, o edificio está rodeado por un muro perimetral que tamén pecha ao cemiterio. A planta é rectangular, cunha soa nave e presbiterio rectangular, á que se lie engadiu no seu muro septentrional a sancristía. Os muros son de carga realizados en cantería, e a excepción das esquinas, cornixas e ocos, están revocados e caleados. A cuberta principal é a dúas augas, mentres que o corpo da sancristía tan só posúe unha. Dúas bóvedas de cañón rebaixadas realizadas en madeira, cubren o interior. Os espazos do presbiterio e da nave están unidos por un arco triunfal apoiado sobre pilastras. A fachada remata cunha espadana de dous corpos.
Campás	2 campás.
Fotos	1
Toques actuais de campás	
Conservación, mantemento	
Propostas	
Autores da documentación	TROIANO CARRIL, Xosé / CAMPÁS E RELOXOS MONUMENTAIS DE GALICIA (FACEBOOK)
Data	30-06-2023

Campás actuais

Localización	Campá	Fundidor	Ano de fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadana	Menor.	OCAMPO (ARCOS DA CONDESA)	2001		
Espadana	Maior.	CABRILLO, CASA (SALAMANCA)	1950ca		

Información completa: [Igrexa de San Xurxo de Torres - VILARMAIOR \(GALICIA\)](#)