

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	CASTRILLO DE DON JUAN
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Coordenadas	41.79100599265715 -4.070369020239749
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	0
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña sobre la torre de campanas	Campana del reloj (A)	GÓMEZ, JOSÉ (AJO)	1885		

Reloj

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Fecha de construcción	1885ca
Descripción	Reloj de forja, restaurado y mostrado en el interior del templo

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - CASTRILLO DE DON JUAN \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (14-05-2026)