

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	RIANXO
Edificio	Igrexa de Santa Comba
Dirección	
	42.65124827311563 -8.818525242328471
Protección	
Descricion	
Campás	
Fotos	3
Toques actuais de campás	
Conservación, mantemento	
Propostas	
Autores da documentación	VÁZQUEZ ARES, Mateo
Data	06-10-2022

Campás actuais

Localización	Campá	Fundidor	Ano de fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campá menor (1)	RIVERA, CAMPANAS	2012	52	81
	Terceira campá (2)	RIVERA, CAMPANAS	2012	68	182
	Segunda campá (3)	OCAMPO, MELCHOR; OCAMPO JOSÉ	1901	85	356
	Campá maior (4)	OCAMPO (ARCOS DA CONDESA)	1954	90	422

Reloxos

Reloxo mecánico (1)	Existente Parado Directamente no eixe con manivela ou outro elemento
Data de construción	
Descricion	

Información completa: [Igrexa de Santa Comba - RIANXO \(GALICIA\)](#)

