

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	COIRÓS
Edificio	Igrexa de San Xulián de Coirós
Dirección	Coirós de Arriba, 42. 15316
	43.249973 -8.164844
Protección	
Descricion	Igrexa de estilo románico de finais do século XII. Na súa planta rectangular desenvólvese unha soa nave, da que sobresa unha ábsida rectangular. No interior o espazo entre a nave e o presbiterio resólvese mediante un arco triunfal apuntado, sobre dous semicolumnas de fuste curto e capiteis ornamentados con entrelazados, volutas e debuxos. No exterior destacan dos seus muros os contrafortes e as seteiras. A fachada principal foi reconstruída no século XVIII.
Campás	2 campás.
Fotos	2
Toques actuais de campás	
Conservación, mantemento	
Propostas	
Autors da documentación	www.turismo.gal (Xunta de Galicia)
Data	02-12-2022

Campás actuais

Localización	Campá	Fundidor	Ano de fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadana	Menor.	BLANCO RUCABADO, FRANCISCO ANTONIO	1799	55	96
Espadana	Maior.	OCAMPO (ARCOS DA CONDESA)	1960	65	159

Información completa: [Igrexa de San Xulián de Coirós - COIRÓS \(GALICIA\)](#)

PDF (13-03-2026)