

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SAGUNT
Edifici	Ermita Sta. Alicia de Monte Picayo
Direcció	
Coordenades	
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	
Campanes	
Fotos	0
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Alicia (1)	ROSES ATZENETA	1959	42	43

Información completa: [Ermita Sta. Alicia de Monte Picayo - SAGUNT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (27-06-2026)