

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	NAVARRA
Municipio	ZÚÑIGA
Edificio	Ermita de Santa María de Beatasis
Dirección	
Coordenadas	42.702598586729344 -2.312324820498276
Protección	
Descripción	A pocos metros del pueblo, a un lado de la carretera se encuentra la ermita de Zúñiga, que actualmente se encuantra semi abandonada. Construida en el siglo XIII, sólo se conserva de dicha época la cabecera con cubierta de medio cañón, siendo la nave de construcción tardía. La talla de la Virgen, obra de buena calidad, es del segundo tercio del siglo XVI. No se celebran actos religiosos actualmete. El interior del templo esta abandonado completamente; el altar esta desmontado, no hay bancos, hay grietas en varias zonas de la pared. Aunque el mayor encanto de esta ermita es su campana, la cual tiene un sistema curioso para hacerla sonar: la cuerda no está por dentro del templo, sino que esta por fuera. Cada vez que algun coche se para, ciclista o caminante que pasa por alli se fijan en la campana y no resisten el hacerla sonar, es por esto el mal estado de la misma. Tiene los ejes sin engrasar y se queda en cualquier posición.
Campanas	
Fotos	1
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	VALENCIA GARCIA, Asier
Fecha	19-08-2024

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	San José (1)	ECHEBASTER HIJO (VITORIA)	1903		

Información completa: [Ermita de Santa María de Beatasis - ZÚÑIGA \(NAVARRA\)](#)

PDF (08-09-2026)