

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	CATALUNYA
Municipi	ASCÓ
Edifici	Capelleta de la Mare de Déu del Carme
Direcció	
Coordenades	41.17709496577517 0.5693433531006289
Protecció	
Descripció	
Campanes	
Fotos	1
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Maria del Carme	MANCLÚS, SALVADOR	1963	34.5	23

Información completa: [Capelleta de la Mare de Déu del Carme - ASCÓ \(CATALUNYA\)](#)

PDF (15-06-2026)