

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ORRIOS
Edificio	Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	4
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	San Isidro Labrador (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1964	49	68
Sala de campanas	Santa Beatriz (2)	MÚRUA	1955	84	343

Información completa: [Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora - ORRIOS \(ARAGÓN\)](#)

PDF (17-06-2026)