Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	SALVATERRA DE MIÑO
Edificio	Igrexa de San Miguel de Corzáns
Dirección	Lugar de Petán, s/n. 36457
	42.111261 -8.470814
Protección	
Descricion	Ubicada a escasos metros do Pazo de Petán, presenta planta rectangular, unha soa nave e fábrica a base de perpiaño de granito. A fachada principal aparece organizada nun único lenzo e centrada polo van de acceso. Rematáa unha cornixa moldurada que circunda todo o perímetro do templo. O máis característico desta fachada é a superposición de tres molduras nos extremos superiores do muro. A inferior semella o remate ou capitel dunha pilastra, sucédea a moldura da cornixa que que envolve a igrexa e finalmente a moldura da cornixa superior coroada por pináculos. Por último, e centrando o lenzo, remata a espadaña dúplice e dividida en dous niveis por unha liña moldurada. Nesta fachada aparece gravada a data de 1910, que pode ser alusiva a algunha obra de reconstrucción. O resto dos muros son igual de sinxelos no seu tratamento. Sen embargo tamén mostran elementos singulares como é a fiestra de arco triangular do lateral norte. Nesta mesma fachada tamén aparece un gravado que semella un blasón, e dous pequenos corpos adosados ao principal. Estes pequenos corpos sucesivos, mostran elementos como unha pilastra ou remates con pináculos e cruz central. No lado oposto tamén aparece adosado á nave outo pequeno corpo.
Campás	2 campás.
Fotos	1
Toques actuais de campás	
Conservación, mantemento	
Propostas	
Autors da documentación	TROIANO CARRIL, Xosé / CAMPÁS E RELOXOS MONUMENTAIS DE GALICIA (FACEBOOK)
Data	30-03-2025

Campás actuais

Localización	Campá	Fundidor	Ano de fundición	Diámetro (en cm)	Peso

Espadana	Menor	PEREIRA A SANCTUS, JOSEPHUS FELIS	1821	55	96
Espadana	Maior	SANJURJO BADÍA, ANTONIO	1889	58	113

Información completa: Igrexa de San Miguel de Corzáns - SALVATERRA DE MIÑO (GALICIA)

PDF (19-05-2026)