

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	SALCEDA DE CASELAS
Edificio	Capela de San Brais
Dirección	Lugar de Pedra Carballa, 23. Entenza. 36471
	42.091207 -8.557874
Protección	
Descrición	<p>Capela feita a base de perpiaño granítico e teitume a dúas augas con remates en pináculos piramidais. Na fachada principal podemos ver unha porta de entrada de arco de medio punto con doelas, e un escudo dos Pinedas. Na parte alta aparece a espadana dun só oco de arco de medio punto e coroada por dous pináculos piramidais con bola nos extremos e cruz central.</p> <p>Esta capela atópase pechada polos seus laterais por dous portalóns metálicos de entrada ás propiedades particulares dos veciños.</p> <p>No interior conserva un pequeno retablo con tres fornelas. A central ocúpaa San Brais, e as laterais San Xoaquín e Santa Ana, aos pés da Virxe María.</p> <p>A capela foi restaurada no ano 1990 segundo reza unha placa que aparece na súa fachada principal.</p>
Campás	1 campá.
Fotos	1
Toques actuais de campás	
Conservación, mantemento	
Propostas	
Autors da documentación	FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, Estanislao (Campás e reloxos monumentais de Galicia, FACEBOOK)
Data	09-07-2025

Campás actuais

Localización	Campá	Fundidor	Ano de fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadana	<u>Única.</u>	<u>JERÓNIMO, SERAFIM DA SILVA</u>	1989	40	37

Información completa: [Capela de San Brais - SALCEDA DE CASELAS \(GALICIA\)](#)