

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	CAMAS
Edificio	Parroquia Santa María de Gracia
Dirección	
Coordenadas	37.40161004924213 -6.034611031894766
Protección	
Descripción	En este lugar hubo otras iglesias en los siglos XVI y XVII.? La actual comienza a construirse en 1723. Entre 1760 y 1761 las obras fueron dirigidas por Pedro de Silva. Consta de tres naves cubiertas por bóvedas de distintos tipos y su fachada es lisa con dos puertas, una frontal, que da la plaza de la Constitución, y otra en el lado de la epístola. La torre del campanario está situada a la izquierda de la fachada frontal y es de ladrillo visto. WIKIPEDIA (22-08-2025)
Campanas	
Fotos	2
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOLINA MOGROVEJO, Thiago; TRUJILLO ÁLVAREZ, Daniel; VÁZQUEZ ORTIZ, Nilo
Fecha	23-08-2025

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Nuestra Señora de los Dolores (refundida)	RUIZ LAVÍN, JULIÁN (GÜEMES)	1891	48.5	66

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Nuestra Señora de los Dolores (2)	ROSAS, CAMPANAS		48.5	66
Espadaña	Nuestra Señora de la Soledad (1)	DE HERRERA, JOAQUÍN	1780ca	50	72

España	Nuestra Señora de Gracia (3)	RUIZ LAVÍN, JULIÁN (GÜEMES)	1891	62.3	140
--------	--	---	------	------	-----

Información completa: [Parroquia Santa María de Gracia - CAMAS \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (06-06-2026)