

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	AYORA
Edificio	Ermita del Santo Ángel Tutelar
Dirección	
Coordenadas	39.065215 -1.068463
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	La fachada principal de la ermita está coronada por una espadaña. Esta cuenta con un único vano con arco de medio punto y dos aletones laterales. El remate es mixtilíneo y con una cruz metálica en el centro.
Campanas	Tiene una campana, fundida en 1958 por el taller Viuda de Constantino Linares de Carabanchel Bajo (Madrid).
Fotos	1
Toques actuales de campanas	Volteo manual de la campana.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la espadaña es bueno. La campana está instalada con yugo de hierro y dotada de cigüeñal para el volteo manual desde el interior de la ermita.
Propuestas	El yugo de hierro de la campana debe cambiarse por uno de madera de perfil tradicional local.
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Ermita del Santo Ángel Tutelar - AYORA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (15-08-2026)