

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALGEMESÍ
Edifici	Parròquia de la Mare de Déu del Pilar del Carrascalet
Direcció	
Coordenades	
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Torre de planta quadrangular ubicada als peus del temple parroquial, en un lateral de la façana principal. Compta amb tres cossos pintats al exterior i amb moldures i decoracions en blanc. El primer cos consta de tres trams de igual factura: el primer amb porta d'accés a edificis parroquials, el segon amb una finestra que correspon amb una antiga sala per tocar les campanes i un tercer amb l'esfera del rellotge. Al segon cos es localitza la Sala de les Campanes, amb quatre pilars als angles rematarats amb la cornisa i quatre finestres per les campanes. El tercer cos és una torreta amb la veleta, delimitada per una balustrada. L'accés es realitza pel terrat del temple, entrant directament a la caseta del rellotge, des d'aquesta es puja per una escala de fusta fins la Sala de les Campanes.
Campanes	Compta amb quatre campanes, de les quals la més menuda és més antiga que la pròpia parròquia. Aquesta va ser fosa en 1889, tot i no indicar el fonedor sembla obra de Jaime ROSES, per la creu i el tipus de lletra utilitzada. En 1951 seria donada a la parròquia i pujada a la torre. Aquest any, el rector D. Bernardo ASENSI, va encomanar als Hnos ROSES de Silla tres campanes, destinades a completar les finestres del campanar. La menuda es va dedicar a Sant Bernat en honor al capellà impulsor de les obres, la mitjana a la Beata Josefa Naval que és filla del poble i la gran a la Mare de Déu del Pilar, titular de l'església.
Fotos	9
Tocs actuals de campanes	Els tocs es realitzen amb el vol de les quatre campanes, mentre que les dos grans són les que repiquen, ja que a més compten d'electromall.
Conservació, manteniment	En el exterior està en un bon estat de conservació, pintat i arreglat. En pitjor estat trobem la caseta del rellotge, amb brutícia causada per alguns pardals i restes de mecanismes anteriors. L'escala d'accés a la Sala de Campanes resulta molt perillosa a causa del deteriorament general en que està la fusta i deuria ser substituïda per un altra. També queden a la Sala de les Campanes restes de les truges de les campanes grans. Aquestes compten amb dos truges de ferro que imita la fusta i deurien ser restaurades per recuperar les truges de fusta, seguint el model de les altres existents.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	06-02-2014

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les Campanes	Jesús (1)	ROSES, JAIME	1889	28	13
Sala de les Campanes	Sant Bernat (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1951	44	49
Sala de les Campanes	Beata Josefa Naval Girbés (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1951	58	113
Sala de les Campanes	Mare de Déu del Pilar (4)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1951	71	207

Información completa: [Parròquia de la Mare de Déu del Pilar del Carrascalet - ALGEMESÍ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (25-06-2026)