

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BETXÍ
Edifici	Parròquia de Santa Maria
Direcció	
Coordenades	39.925029356423465 -0.19753123068791026
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Senzill i funcional edifici construït amb l'ajuda dels donatius dels veïns. Sobre les dues plantes del centre parroquial s'alça una xicoteta espadanya trencada, que sols fa de recolzament dels coixinets de la campana.
Campanes	
Fotos	2
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	NEBOT SOL, Raúl
Data	03-10-2004

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
espadanya	Campana (1)			40	37

Información completa: [Parròquia de Santa Maria - BETXÍ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-09-2026)