

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENIARRÉS
Edifici	Ermita Sant Crist dels Afligits
Direcció	
Coordenades	38.8219572 -0.3750458
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	
Campanes	
Fotos	26
Tocs actuals de campanes	Vols i repics exclusivament manuals.
Conservació, manteniment	El campanar es troba en un excel·lent estat de conservació tant a l'interior com a l'exterior. Potser l'únic aspecte a destacar és la dificultat per tocar la campana menor produïda per la boca de l'escala, que hauria de ser tapada amb una trapa. El sòl de la sala de campanes a més, ha sigut alçat en dos nivells segurament per facilitar el toc manual de les campanes per estar més pròximes (a pesar de que així també disminueix la seguretat dels campaners).
Propostes	
Autors de la documentació	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	03-05-2013

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
campanar	Divina Aurora (1)	EIJSBOUTS	2003	55	96
campanar	Santa Teresa (2)	EIJSBOUTS	2003	66	166
campanar	Amparo Micaela (3)	ROSES E HIJOS, VICENTE	1892	83	331

Información completa: [Ermita Sant Crist dels Afligits - BENIARRÉS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)