

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNIDAD DE MADRID
Municipio	VALDEMORO
Edificio	Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	Campanario cuadrangular de ladrillo visto, como muchos otros de la zona. Presenta cuatro cuerpos, el superior de los cuales, con un vano por cada lado, corresponde a la sala de campanas. El remate del campanario es típicamente castellano y la torre en conjunto responde al barroco madrileño. Las primeras obras documentadas pertenecen al siglo XVI, referentes a la torre y las campanas. El terremoto de Lisboa de 1755 provocó la caída de la torre y el destrozo de gran parte del templo, por lo que la torre actual es de finales del siglo XVIII.
Campanas	El 16-05-2006 se bajan las campanas para ser restauradas por la empresa Campanas Quintana S.A. de Saldaña (Castilla y León). Tras ser expuestas en la plaza y ser bendecidas, fueron reinstaladas en el campanario el 03-09-2006. Para su restauración se ha optado por cambiar los yugos antiguos por unos de nueva fábrica y se han mecanizado las dos campanas menores con motores de volteo y las dos mayores con motores de bandeo, para ser osciladas, combinación poco comprensible al no basarse en la forma tradicional de tocar de la Comunidad de Madrid.
Fotos	11
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Nuestra Señora de la Asunción - VALDEMORO \(COMUNIDAD DE MADRID\)](#)

PDF (08-09-2026)