

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	TERUEL
Edificio	Iglesia de San Martín
Dirección	
Coordenadas	40.3456879 -1.1064345
Protección	
Descripción	Está formada por dos torres de forma que una envuelve a la otra. Entre ambas, discurre una escalera que da acceso al campanario. La torre interior contiene tres estancias superpuestas, mientras que la exterior es la que soporta todo el repertorio decorativo. En el apartado ornamental destacan los paños en ladrillo resaltado, lazos formando estrellas de ocho puntas, friso de arcos mixtilíneos y arcos lobulados. En 1549 fue objeto de una importante restauración dirigida por Pierres Vedel. (Información de Web oficial del Plan Urban II de Teruel).
Campanas	
Fotos	18
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍN AVELLANEDA, Luz; MORENO GRADOLÍ, Toni
Fecha	26-11-2016

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	La Pequeña (1)		1500ca	80	296
Sala de las Campanas	La Grande (2)		1850	114	858

Información completa: [Iglesia de San Martín - TERUEL \(ARAGÓN\)](#)

PDF (13-06-2026)