

<b>Comunidade Autónoma / Departamento / Estado</b>	GALICIA
<b>Municipio</b>	CORCUBIÓN
<b>Edificio</b>	Igrexa de San Marcos
<b>Dirección</b>	Praza Párroco Francisco Sánchez, 11 15130
	42.94467706964224 -9.19164997492703
<b>Protección</b>	Esta igrexa está declarada Ben de Interese Cultural
<b>Descrición</b>	<p>Conserva este templo restos románicos na capela maior, así como nos seus canzorros historiados. A maioría da construción pertence á época gótica, que desde comezos do século XIV foise construíndo en varias etapas.</p> <p>A principios do século XVIII constrúense as capelas do Socorro e do Carme. Cando os franceses saquearon a vila, a igrexa sufriu un incendio que arrasou todo o seu interior.</p> <p>Ao longo do século XIX a torre sineira viuse afectada en tres ocasións por diversos raios; deles, o máis grave produciuse en 1885, coincidindo coa festividade de San Xosé, que ocasionou tres mortos e máis de 60 feridos. Ademais da torre, afectou á fachada e ao tellado.</p> <p><a href="#">Concello de Corcubión</a> (2007)</p>
<b>Campás</b>	
<b>Fotos</b>	9
<b>Toques actuais de campás</b>	
<b>Conservación, mantemento</b>	
<b>Propostas</b>	
<b>Autors da documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Data</b>	14-06-2024

## Campás actuais

Localización	Campá	Fundidor	Ano de fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Campá</a>				
	<a href="#">Campá</a>				

## Reloxos

<b><u>Reloxo mecánico (1)</u></b>	<b>Existente Parado</b>
<b>Data de construción</b>	1908
<b>Descricion</b>	Inscripción nunha placa metálica na fachada da igrexa: "COMO TESTIMONIO DE GRATITUD / DEL / AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL / AL / DONATIVO QUE DE ESTE RELOJ HIZO AL PUEBLO / D <sup>N</sup> JOSÉ DEL RIO OSORIO / 1908"

Información completa: [Igrexa de San Marcos - CORCUBIÓN \(GALICIA\)](#)

PDF (14-06-2026)