

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	OLMEDILLO DE ROA
Edificio	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Coordenadas	41.784121 -3.934903
Protección	
Descripción	La iglesia es un edificio construido con la monumentalidad espacial propia del siglo XVI y principios del XVII, por el cantero Juan de Navaceda. Es una construcción que consta de tres naves, muros de piedra y sillería de aparejo regular. La Torre se asienta en uno de los lados de la cabecera. Esta torre fué edificada entre el siglo XVI y el XVIII, el cual corresponde al último cuerpo. El acceso a la torre se realiza mediante escalera de caracol, realizada en piedra caliza, conteniendo en total 72 escalones (16 metros). Posteriormente esta escalera finaliza y las escaleras se introducen en un tramo recto de escaleras en el interior de la torre, ya en la Sala de Campanas que es en donde finaliza dicha escalera. En la Sala de Campanas también se alberga una sala especialmente destinada para albergar el reloj mecánico, el cual se conserva enteramente bajo una capa de suciedad importante. Las campanas fueron mecanizadas hacia el año 2008-2012 por la Empresa CARESA CAMPANAS (Valladolid), dotando de yugos de hierro imitación madera y yugos de madera, así como de electromazos y sistema de volteo automático con motores.
Campanas	En la Sala de Campanas se encuentran distribuídas en tres vanos, cuatro campanas. Son todas ellas del siglo XVIII y XIX.
Fotos	28
Toques actuales de campanas	Tras la restauración de las Campanas, que ha supuesto que las mismas se cambien de orientación y tengan yugos de madera, ó hierro con electromazos ó motores eléctricos, las mismas pueden tocarse de manera manual y electrónica. Al lado de la puerta de acceso a la torre se encuentra colocado el ordenador CARMASER de Toques Automáticos, de CARESA CAMPANAS (Valladolid).
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de Campanas	Campanillo (1)	GÓMEZ	1880	49	68
Sala de Campanas	Campana Antigua del Reloj (2).		1725ca.	59	119
Sala de Campanas	Campana de la Sagrada Familia (3).	GÓMEZ	1877	110	504
Sala de Campanas	Campana Gorda, de Santa Bárbara (4).	GÓMEZ, ANTONIO; GÓMEZ, MANUEL (AJO)	1806	126	758

Reloj

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	ODOBEY, PAUL ET FILS
Empresa de mantenimiento	VILLANUEVA, MANUEL (BURGOS)
Fecha de construcción	1900ca.
Descripción	Reloj mecánico conservado casi en toda su totalidad. Se encuentra muy sucio, pero sin desmontar, en el cuarto del reloj que se encuentra en uno de los extremos de la sala de campanas.

Información completa: [Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - OLMEDILLO DE ROA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (15-09-2026)