

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNIDAD DE MADRID
Municipio	MADRID
Edificio	Parroquia de San Antón
Dirección	
Coordenadas	40.4241092 -3.6982682
Protección	
Descripción	Cuenta con dos torres. En la torre sur, como suele ser habitual, se encuentran las cuatro campanas litúrgicas, que presentan instalación de Linares de Carabanchel. En la torre norte, pequeño campanario octogonal que sobresale del tejado de la iglesia, con un remate que sirve de estructura para las campanas del reloj. El reloj lleva muchos años parado.
Campanas	
Fotos	32
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	La torre sur o de las campanas está vaciada por dentro, quitando los distintos forjados, y tiene un andamio metálico permanente para llegar a la sala de campanas.
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	23-05-2016

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Presbiterio	Campana de salida de misa	CABRILLO, CASA (SALAMANCA)	1950ca	25	9
Sala de campanas	Campana (1)	CUERVO	1885	50	72
Sala de campanas	Campana (2)			70	199
Sala de campanas	Campana (3)		1844	90	422
Sala de campanas	Campana (4)		1807	110	771

torre del reloj	Cuartos (A)				
torre del reloj	Cuartos (B)				
torre del reloj	Horas (C)				

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	CRETIN-L'ANGE, ARSÈNE
Fecha de construcción	
Descripción	

Información completa: [Parroquia de San Antón - MADRID \(COMUNIDAD DE MADRID\)](#)

PDF (15-06-2026)