

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	TURÍS
Edifici	Església de Cortixelles
Direcció	
Coordenades	39.399791 -0.6180336
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	L'església compta amb un campanar, format per una paret vertical. El mur és de rajola vista amb un reforç de cement als laterals. A la part alta hi ha una balconada i un òcul on estan ubicades les campanes. La torre està rematada per una creu. A la part posterior hi ha una escala metàl·lica que permet pujar fins les campanes.
Campanes	
Fotos	5
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	Les campanes es troben en regular estat de conservació, ja que disposen de truges de ferro rovellades. Disposen de cigonyals per voltejar-les des dels peus de la torre, tot i que sols la gran té una corda per tocar-la.
Propostes	Les campanes deuriem ser restaurades, canviant les truges de ferro actuals per altres de fusta de perfil tradicional valencià. En cas de mecanitzar-les es deuriem instal·lar motors d'impulsos i electromalls monofàsics.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; GARCÍA PÉREZ, Arturo
Data	06-05-2015

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Campanar	Mercedes (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1965ca	37	29
Campanar	Carmen (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1965ca	40	37
Campanar	Pilar (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1965ca	48	64

Información completa: [Església de Cortixelles - TURÍS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)