

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	PRINCIPADO DE ASTURIAS
Municipio	SIERO
Edificio	San Félix de Lugones
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	1
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Santa Bárbara (1)			50	72
Sala de campanas	Nuestra Señora de los Dolores (2)			70	199
Sala de campanas	San Félix			90	422

Información completa: [San Félix de Lugones - SIERO \(PRINCIPADO DE ASTURIAS\)](#)

PDF (31-05-2026)