

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	NAVARRA
Municipio	PAMPLONA / IRUÑA
Edificio	Siervas de Maria ("Salus Infirmorum")
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	Espadaña en la plaza de San José.
Campanas	Dos campanas con yugo metálico de instalador desconocido, cigüeñal y cadena suelta. Las campanas están muy desgastadas por el toque, pero las cadenas sueltas e incluso enrolladas indican que llevan sin tocar mucho tiempo.
Fotos	2
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campana (1)		1920ca	50	72
Espadaña	Campana (2)		1920ca	60	125

Información completa: [Siervas de Maria \("Salus Infirmorum"\) - PAMPLONA / IRUÑA \(NAVARRA\)](#)

PDF (14-06-2026)