

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	NAVARRA
Municipio	PAMPLONA / IRUÑA
Edificio	Iglesia de Santo Domingo
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	1
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campana (1)		1950ca	45	53

Información completa: [Iglesia de Santo Domingo - PAMPLONA / IRUÑA \(NAVARRA\)](#)

PDF (10-06-2026)