

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALÈNCIA
Edifici	Convent de Santa Úrsula
Direcció	
Coordenades	
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Espadanya moderna de 2 forats, funcional, que substitueix una altra, destruïda a l'enderrocament del convent als anys 50.
Campanes	
Fotos	22
Tocs actuals de campanes	Campanes mecanitzades amb electromalls i motors de vol d'impulsos. Estan programats breus vols per a les misses, i toc d'àngelus diari.
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	ALEUPZ CHELET, Joan
Data	11-12-2018

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Maria (1)		1665	44	49
Espadanya	Santes Maria, Úrsula i Lucrècia(2)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1948	45	53

Información completa: [Convent de Santa Úrsula - VALÈNCIA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (07-07-2026)