

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	LOS MONTESINOS
Edificio	Ermita de la Virgen del Rosario de La Marquesa
Dirección	
Coordenadas	38.0036154 -0.77607
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	La ermita, en otros tiempos parroquia, cuenta con un campanario que está prácticamente exento del edificio (unido exclusivamente por un muro). Es de planta cuadrada y presenta tres niveles. En el primero está la puerta de acceso y el segundo tiene algunos vanos para iluminar la escalera interior de la torre. El tercer nivel presenta cuatro vanos con arco de medio punto. El exterior carece de elementos arquitectónicos u ornamentales. Sobre una cornisa se sitúa la cubierta de forma piramidal.
Campanas	Tiene un conjunto de cuatro campanas, aunque tradicionalmente era de tres. La pequeña está dedicada a Santa María, es del año 1750 y procede del granero del Cabildo de la Catedral de Orihuela según indican sus inscripciones. La tercera está dedicada a San Edmigio, santo especialmente venerado en la comarca porque es protector contra los terremotos. Al igual que la campana mayor, es del año 1891. Ambas presentan el mismo tipo de letra que la campana María Joaquina de Bigastro, campana firmada por Lorenzo Rosas e Hijos. También coinciden las formas de los números del año de fundición. Igualmente se la puede relacionar con la campana mayor de la iglesia parroquial de Benezúzar y la de la parroquia de la Virgen del Pilar de la misma localidad. Por ello creemos que ambas pueden ser obra de Lorenzo Rosas e Hijos. Por último, la mediana fue fundida en 2012 por ECAT y está dedicada a la Virgen del Pilar.
Fotos	13
Toques actuales de campanas	Las campanas voltean y repican automáticamente.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del campanario es bueno, así como el de las campanas. Estas están instaladas en los vanos de la sala de las campanas con yugos de madera de perfil tradicional local y mecanizadas con motores de impulso y electromozos monofásicos. Tiene badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	31-12-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las campanas	<u>Santa María (1)</u>		1750	40	37
Sala de las campanas	<u>San Edmigio (2)</u>	<u>ROSAS E HIJOS, LORENZO</u>	1891	68	182
Sala de las Campanas	<u>Virgen del Pilar (3)</u>	<u>ECAT</u>	2012	74	235
Sala de las campanas	<u>Maria del Rosario (4)</u>	<u>ROSAS E HIJOS, LORENZO</u>	1891	85	356

Información completa: [Ermita de la Virgen del Rosario de La Marquesa - LOS MONTESINOS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (27-06-2026)