Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	NAVA DE ROA
Edificio	Iglesia Parroquial de San Antolín Mártir
Dirección	Calle la Iglesia 09318
Coordenadas	41.61194860900953 -3.964288108858529
Protección	
Descripción	Templo Barroco-Neoclásico levantado desde los siglos XVII a XVIII. La torre de esta iglesia parroquial se encuentra a los pies de la misma. Esta torre se construyó en el siglo XVIII, acabándose seguramente en 1735, como lo consta en la inscripción esculpida en el sillar superior del vano de la torre que mira directamente a la portada principal de la iglesia. El acceso a la torre se produce por una puerta desde el coro. En el interior de la torre destaca la escalera de caracol empotrada en dos de sus esquinas, y que asciende a la Sala de Campanas. En medio de la torre destaca una pequeña sala, que a la vez da acceso a las bóvedas, y que se accede por una puerta acorazada. Suponemos que aquella sala pudiera ser sala para depósito de Tesoro o dinero, y en donde se guardarían los archivos parroquiales de la misma forma. En la Sala de Campanas destacan cuatro bronces; dos campanillas pascualejas rotas, las dos de 1893; el esquilón de 1781 y la Campana gorda, de 1831, que tiene varias roturas. En la espadaña del Tejado encontramos la Campanilla de Horas fundida en 1936.
Campanas	
Fotos	25
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña del Tejado.	Campana de Horas (A)	MÚRUA, VIUDA DE	1936	55	96

Sala de Campanas	Pascualeja Primera (1)		1893	49	68
Sala de Campanas	Pascualeja Segunda (2)		1893	51	77
Sala de Campanas	Campana del Esquilón Mayor (3)	FONTAGUD ALONSO, PEDRO DE (ISLA)	1781	87	381
Sala de Campanas	Campana Gorda (4)	GÓMEZ	1831	118	623

Relojes

Reloj mecánico (1)	**Existente Parado** **Directo al eje con manivela u otro elemento**
Autor	CRETIN-L'ANGE, ARSÈNE
Empresa de mantenimiento	ANDRÉS, MARIANO
Fecha de construcción	1915ca.
Descripción	En la Sala del Reloj se conserva maquinaria en perfecto estado de conservación aunque un tanto descuidado por la anterior proliferación de palomas.

Información completa: Iglesia Parroquial de San Antolín Mártir - NAVA DE ROA (CASTILLA Y LEÓN)

PDF (05-09-2026)