

| | |
|---|---|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | ARAGÓN |
| Municipio | MOSQUERUELA |
| Edificio | Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora |
| Dirección | |
| Coordenadas | 40.361411 -0.449029 |
| Protección | Forma parte del Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico Artístico de la Villa de Mosqueruela, según Real Decreto 2323/1982, de 24 de julio. En consecuencia, las intervenciones en las campanas y accesos deben comunicarse a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón |
| Descripción | La torre posee cinco cuerpos, todos realizados en sillería; los tres primeros son casi de idéntico tamaño, separados por molduras; los dos últimos son octogonales, con arcos de medio punto en las ventanas. El acceso se realiza de forma independiente desde la calle, a través de una puerta con arco de medio punto. En el segundo cuerpo hay un escudo y entre éste y parte del tercero una ventana barroca muy ornamentada |
| Campanas | Hay tres campanas, todas ellas industriales. Las dos menores no están firmadas pero son obra de Fernando Villanueva Sáenz; la mayor de Salvador Manclús. Debió de haber más campanas, una de ellas en el interior de la sala de campanas, como se desprende de los cojinetes y las marcas de grasa que han quedado en las estructuras de madera |
| Fotos | 10 |
| Toques actuales de campanas | |
| Conservación, mantenimiento | La torre tiene serios problemas con los excrementos de las aves, los cuales se acumulan en ocasiones de manera exagerada. Ello ha provocado deficiencias en las estructuras de madera, siendo precisa una restauración que conserve la morfología y materiales de la histórica estructura de acceso |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | |
| Fecha | |

Campanas desaparecidas

| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|--------------|-------------------------|--|---------------|------------------|------|
| | Campana | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 1951 | 61 | 128 |

Campanas actuales

| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---------------------------|--|--|---------------|------------------|------------|
| Sala inferior de campanas | San Pedro Mártir (2) | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | 1958 | 86 | 368 |
| Sala inferior de campanas | Asunción de Nuestra Señora (3) | MANCLÚS, SALVADOR | 1976 | 114 | 858 |
| Sala superior de campanas | Virgen de Lourdes (1) | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | 1958 | 60 | 125 |

Relojes

| | |
|------------------------------------|---|
| Reloj mecánico (1) | Existente Parado |
| Fecha de construcción | 1850ca |
| Descripción | En un almacén municipal se conservan algunas piezas de un antiguo reloj de herrero, probablemente del siglo XIX. Se han localizado dos barriles y algunas ruedas, en una de ellas aparecen incisa la palabra "LANCASHIRE" dentro de un marco junto con lo que podría ser un logotipo del fabricante repetido o quizás del suministrador de la materia prima |

Información completa: [Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora - MOSQUERUELA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (15-06-2026)