

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	CREVILLEN
Edifici	Ermita de la Puríssima Concepció
Direcció	
Coordenades	38.2490935 -0.8108403
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	L'espadanya està situada a un lateral la façana principal de l'ermita. Té una finestra amb un arc rebaixat i està rematada amb un senzill frontó rectangular amb creu i penella.
Campanes	Té una campana fosa l'any 1943.
Fotos	2
Tocs actuals de campanes	Conserva els usos tradicionals.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de l'espadanya és bo. La campana conserva la instal·lació tradicional amb una truja de fusta pintada de roig, així com ferratges i batall. El braç disposa d'un reforç de ferro a la cara interior, possiblement per evitar el moviment de la campana. Té batall lligat i unit a una corda que per mitjà d'una politja arriba fins a l'interior del temple.
Propostes	La instal·lació és tradicional i ha de ser restaurada si cal tractant de conservar-la. No s'admetrà el canvi de la truja per altra que no siga idèntica a l'actual. Es podria mecanitzar amb electromall monofàsic però es recomana conservar el toc manual.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan, CORTÉS RUIZ, Cristian
Data	01-07-2019

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Campana (1)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1943	50	72

Información completa: [Ermita de la Puríssima Concepció - CREVILLEN \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (17-09-2026)