

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ARGELITA
Edificio	Parroquia de Santa Ana
Dirección	
Coordenadas	40.0541311 -0.3504199
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	Campanario barroco.
Campanas	
Fotos	3
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	Buen estado, restaurado en su exterior. Sala de campanas muy sucia. Campanas en mal estado. Escalera estrecha, oscura y sucia.
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Fecha	28-11-1998

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
campanario	Maria de la Concepción (1)		1815	24	8
Sala de campanas	Rosario (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1943	54	91
Sala de campanas	Santa Ana (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1943	70	199
Sala de campanas	Santa Cruz (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1957	90	422

Relojes

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Desaparecido Parado
Autor	<u>TALLERES CRONOS</u>
Empresa de mantenimiento	<u>TALLERES CRONOS</u>
Fecha de construcción	1960ca
Descripción	La fachada ostenta una muestra poco habitual, de forma cuadrada, y con la inscripción "TALLERES CRONOS / ROQUETAS" que puede corresponder a la primera instalación del actual reloj mecánico.

<u>Reloj mecánico (2)</u>	Existente En marcha
Autor	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>
Fecha de construcción	1990ca
Descripción	Existe maquinaria mecánica de reloj en uso, de Salvador Manclús.

Información completa: [Parroquia de Santa Ana - ARGELITA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (29-08-2026)