

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	TOLEDO
Edificio	Iglesia de San Miguel el Alto
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	<p>En la fachada principal de la iglesia de San Miguel el Alto, se levanta una bella torre de estilo mudéjar toledano, construida con mampostería y ladrillo, y decorada en uno de sus cuerpos con cerámica vidriada de distintos colores. El campanario, de planta cuadrada, consta de cuatro cuerpos diferenciados mediante cornisas. El primero de ellos no presenta decoración alguna, al contrario que los dos siguientes, ornamentados con arcos ciegos ojivales y lobulados respectivamente, separados en el caso de los últimos por columnillas de cerámica vidriada. El cuerpo de las campanas está abierto con ocho ventanas (dos por cara) en forma de arco de herradura, y rematado por un pequeño montículo de tejas a cuatro aguas.</p>
Campanas	<p>El campanario de San Miguel cuenta en sus dos ventanas principales y sus dos traseras (recayentes a la fachada principal del templo y a su ábside respectivamente), con un conjunto de cuatro campanas, que todo y su regular estado de conservación, ha conservado afortunadamente en tres de los cuatro casos su instalación tradicional, formada por unos interesantes yugos de madera de perfil toledano, que en el caso de la campana menor (seguramente la campana de señales de la iglesia por su tamaño y sus mecanismos de toque) cuenta con un cigüeñal provisto todavía de una cuerda que parece colgar por el exterior. La segunda campana más pequeña por su parte, ubicada en la ventana trasera izquierda, ha sido erróneamente provista de un yugo de madera de perfil valenciano.</p>
Fotos	4
Toques actuales de campanas	Las cuatro campanas se encuentran en desuso.
Conservación, mantenimiento	<p>La torre, restaurada, se encuentra, al menos en su parte exterior, en un buen estado de conservación. Por el contrario, tres de las cuatro campanas (la pequeña y las dos mayores) se encuentran en un estado regular, visible especialmente en la conservación de sus yugos, que en el caso de la mayor ha perdido el cabezal.</p> <p>Es recomendable que el conjunto sea restaurado con el fin de optimizar la conservación de las campanas, así como de devolverles sus valores originales y por tanto también su uso regular. La intervención debería comprender la limpieza de la suciedad acumulada en sus bronce para recuperar su sonido original, la restauración de los yugos de madera de la campana menor y de las dos mayores (siempre que cumplan los requisitos de seguridad, sustituyendo alguna de sus piezas o todo por una réplica en caso de no cumplirlos) y la sustitución del de la segunda más pequeña por uno nuevo que siga el perfil de los antiguos, el cambio o restauración de sus badajos y la instalación de mecanismos para el toque automático más respetuosos con los toques tradicionales y que permitan el toque manual (motores de impulsos y electromazos).</p>
Propuestas	

Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	17-03-2014

Información completa: [Iglesia de San Miguel el Alto - TOLEDO \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (21-05-2026)