

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	LA VILUEÑA
Edificio	Parroquia de Santa María
Dirección	Calle Vigas, 53 50219
Coordenadas	41.273072698692104 -1.7245858522003148
Protección	
Descripción	<p>Se trata, aparentemente, otra intervención de restaura-ficción (o lo que podemos llamar el método de Viollet-Le Duc: si no era así, debería serlo).</p> <p>Las fotos anteriores era una torre cuadrada, sin apenas decoraciones, y con unos vanos adaptados al tamaño de las campanas, con un cuerpo superior poligonal, sin chapitel. En la actualidad es una torre mudéjar de manual en la que, al menos, han dejado las campanas visibles, como fueron las torres cristianas, precisamente para diferenciarlas de los alminares islámicos, en momentos en que, en la Corona de Aragón, convivían ambas religiones.</p> <hr/> <p>Es un templo de una sola nave de cuatro tramos, anteriormente cubiertos por bóveda de cañón apuntado, actualmente sustituida por una cubierta metálica. Se conservan los tres arcos fajones apuntados que estructuran el espacio. En el muro norte, del evangelio, hay dos capillas una de ellas con bóveda de nervadura estrellada y la otra con bóveda de medio cañón de eje transversal a la nave. El conjunto se completa con un coro alto, a los pies, apoyado sobre un pilar central. El exterior es muy sencillo con cubierta a dos aguas y muros muy revocados. La portada, con arco de medio punto, se abre en el lado de la epístola bajo un arco cobijo apuntado. La torre se sitúa a los pies y presenta una sencilla estructura de dos cuerpos: el primero ciego de planta cuadrada remata en una cornisa de ladrillo de modillones, sobre friso de esquinillas; el segundo cuerpo es de ladrillo, también cuadrado, con sencillos vanos de medio punto en cada uno de sus lados. SIPCA (18-02-2026)</p>
Campanas	<p>Sigue el modelo aragonés de parroquia de dos grandes campanas, de notas similares, y dos pequeñas, mucho más pequeñas, también de sonoridad cercana.</p> <p>Las cuatro campanas conservan sus yugos de madera originales, combinados con grandes piedras en las dos mayores, de extraordinario valor patrimonial, probablemente más antiguos que las propias campanas, y que deben ser conservados sin la menor duda.</p>
Fotos	9
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	16-02-2026

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Campana (1)				
Sala de campanas	Campana (2)				
Sala de campanas	Campana (3)				
Sala de campanas	Campana (4)				

Información completa: [Parroquia de Santa María - LA VILUEÑA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (17-05-2026)