

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CANTAVIEJA
Edificio	Ermita de San Antonio
Dirección	
Coordenadas	40.5347783 -0.3924382
Protección	
Descripción	La ermita de San Antonio se encuentra ubicada en una masía en la carretera entre Cantavieja y Mirambel. La espadaña está construida en ladrillo y cuenta con un vano con arco de medio punto, situada encima de la puerta de acceso a la ermita.
Campanas	La campana fue fundida en los talleres de Salvador Manclús del Grao de Valencia y adquirida en el año 1954 con destino a la Ermita de San Antonio de Cantavieja. Se trata de un bronce típicamente industrial y de fabricación seriada, fundido sin estar encargado para ningún sitio en concreto. Por este motivo las inscripciones son incisas, ya que se añadieron una vez estaba fundida la campana. En marzo de 1954 llegó al pueblo, donde fue realizado el yugo de madera y acoplados los accesorios que venían con la campana para proceder a su instalación en la espadaña. Con posterioridad a esa fecha se cambió el yugo por otro de hierro de la casa Manclús.
Fotos	2
Toques actuales de campanas	Bandeo manual desde el interior del templo.
Conservación, mantenimiento	La espadaña se encuentra en buen estado. La campana se encuentra en regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en la espadaña de la ermita. Cuenta con un cigüeñal y cadena para el bandeo manual desde el interior de la ermita.
Propuestas	La campana debe ser restaurada con la finalidad de recuperar la instalación tradicional, por lo que el yugo de hierro se debería cambiar por otro de madera. El badajo se debe reforzar con un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	18-07-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	San Antonio (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1954	49	68

Información completa: [Ermita de San Antonio - CANTAVIEJA \(ARAGÓN\)](#)