

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SANT MATEU
Edifici	Ermitori de la Mare de Déu dels Àngels
Direcció	
Coordenades	40.4563542 0.1946341
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	<p>El campanar està ubicat als peus de l'ermitori, a un lateral de la façana principal. És de planta quadrada i té tres cossos, alçat amb pedra. El primer cos està integrat dins del conjunt de les edificacions de l'ermitori. La cara oest, orientada a la façana principal està alçada amb sillars de pedra, mentre que les altres cares visibles limiten el sillar als angles, emplenant la resta del mur amb maçoneria. No presenta decoracions en aquest primer tram. El segon disposa de quatre finestres per a les campanes. A l'exterior presenta una cornisa decorada que serveix de base per a les pilastres toscanes (dos per cada cara) que emmarquen les finestres. Damunt de les pilastres trobem una segona cornisa. El tercer cos està delimitat per una balustrada amb pinacles i al centre trobem una torreta de planta octogonal amb quatre finestres d'arc de mig punt i aletons als angles. La torreta té un remat de tipus bulbós amb pinacle central i creu.</p> <p>La torre té una escala amb dos accessos, un des de l'església i altre exterior. L'escala arriba fins la Sala de les Campanes.</p>
Campanes	Té un conjunt de dos campanes, foses com hem dit als tallers de la foneria Hermanos Roses de Silla. La menor està dedicada a Sant Mateu (patró del poble) i Sant Antoni (primitiu titular de l'ermitori). La major està dedicada a la Mare de Déu.
Fotos	9
Tocs actuals de campanes	Conserven els usos tradicionals.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la torre és adequat a excepció del tercer cos, al qual li falten nombrosos elements ornamentals. Aquests han estat retirats per perill de caiguda i estan guardats a la part posterior del campanar. Les dos campanes estan en bon estat, dotades amb truja de fusta de perfil valencià i fixades per evitar que es menegen quan no es toquen. Les dos disposen de batall amb fixació rígida, un sistema extremadament perillós i que pot causar la caiguda del batall si trenca la batallera. Els batalls estan reforçats amb cable de seguretat, que no evitaria la caiguda.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	31-07-2016

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les Campanes	<u>Sants Mateu i Antoni (1)</u>	<u>ROSES, HERMANOS (SILLA)</u>	1952	48	64
Sala de les Campanes	<u>Santa Maria (2)</u>	<u>ROSES, HERMANOS (SILLA)</u>	1952	60	125

Información completa: [Ermitori de la Mare de Déu dels Àngels - SANT MATEU \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (21-05-2026)