

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	PRINCIPADO DE ASTURIAS
Municipio	ALLANDE
Edificio	Parroquia de Santa María de Celón
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	1
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	La menor		1222	39	34
	Campana mayor		1846	45	53

Información completa: [Parroquia de Santa María de Celón - ALLANDE \(PRINCIPADO DE ASTURIAS\)](#)

PDF (23-06-2026)