

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENIFAIRÓ DE LES VALLS
Edifici	Ermita Mare de Déu del Bon Succés
Direcció	
Coordenades	39.724348 -0.276169
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Espadanya rematant la façana
Campanes	
Fotos	4
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Data	30-11-2002

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
espadanya	Maria		1475ca	28	13

Información completa: [Ermita Mare de Déu del Bon Succés - BENIFAIRÓ DE LES VALLS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (21-05-2026)