

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CARIÑENA
Edificio	Casa Consistorial
Dirección	Plaza de España 1 50400
Coordenadas	41.337408 -1.224476
Protección	Declaración Resolución: 24/09/2002 Publicación: 18/10/2002. ORDEN de 24 de septiembre de 2002, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se declara Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés la Casa Consistorial de Cariñena (Zaragoza).
Descripción	<p>Se trata de un edificio que evidentemente no es el original, ya que en él se observan añadidos de diferentes épocas, siendo su fábrica original renacentista, con grandes ampliaciones en 1759.</p> <p>Es una construcción de planta rectangular, con obra de ladrillo cara vista y tres plantas de altura.</p> <p>El primer volumen se corresponde con la fase renacentista; organizado en tres plantas articuladas mediante la apertura de varios huecos, destaca la apertura de la planta alta mediante una galería de arcos de medio punto doblados.</p> <p>El volumen delantero, correspondiente a la ampliación del siglo XVIII, se adosa al anterior. Consta de dos plantas, la baja articulada mediante un porticado de cinco arcos de medio punto doblados que apoyan en columnas toscanas y la planta superior con galería acristalada que repite el esquema de la planta baja doblando el número de arcos. Ambos volúmenes se remataron con potente alero de madera volado sobre ménsulas.</p> <p>Los añadidos realizados en el XVIII alteraron la fisonomía del edificio original, concebido en principio dentro de la tipología renacentista caracterizada por la pureza geométrica de los volúmenes. La adición del cuerpo de fachada adoptó los elementos formales preexistentes en cuanto a la utilización del material y tratamiento de superficies, aunque volúmetricamente supuso un enriquecimiento de la fábrica renacentista al romper la lisa geometría de su fachada.</p> <p>http://www.sipca.es/censo/7-INM-ZAR-021-073-001/Casa/consistorial.html#.WVq06k0UmxA SIPCA GOBIERNO DE ARAGÓN</p>
Campanas	Hay una campana en estructura metálica, detrás de la muestra del reloj, apenas visible.
Fotos	8
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	

Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Estructura metálica en el tejado	Campana del reloj				

Relojes

Reloj mecánico (1)	Desaparecido Parado
Autor	GIROD Y FONTANEZ
Empresa de mantenimiento	GIROD Y FONTANEZ
Fecha de construcción	1905
Descripción	Del antiguo reloj, posiblemente desaparecido, queda la muestra o esfera, reutilizada por el ordenador actual.

Información completa: [Casa Consistorial - CARIÑENA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (24-06-2026)