

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CAMPORROBLES
Edificio	Ermita de San José de La Loberuela
Dirección	
Coordenadas	39.6708884 -1.3381944
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	La ermita tiene una espadaña de sencillas formas, situada en un extremo del tejado. Tiene un vano de forma rectangular y está cubierta por un tejado a dos aguas con una cruz central.
Campanas	Como hemos indicado, la campana fue fundida en 1648 y tiene una inscripción alusiva a la Virgen.
Fotos	2
Toques actuales de campanas	Repique exclusivamente.
Conservación, mantenimiento	La espadaña está en buen estado de conservación. La campana se encuentra en regular estado de conservación, instalada en la espadaña de la ermita. El cigüeñal no funciona y la campana se toca mediante el repique con la cadena que tiene el badajo. El yugo está en regular estado de conservación, ya que las maderas que lo componen acusan el paso del tiempo. Por último las asas son postizas.
Propuestas	Visto el estado en que se encuentra la campana se debe restaurar el conjunto. El yugo de madera se debe restaurar. Las asas deberían de ser reforzadas para evitar el desprendimiento de la campana. En caso de mecanización exclusivamente se instalará un motor de volteo por impulsos y un electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	28-03-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Maria (1)		1648	50	72

Información completa: [Ermita de San José de La Loberuela - CAMPORROBLES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

