

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	UMBRIA
<b>Municipi</b>	NORCIA
<b>Edifici</b>	Chiesa di San Salvatore (Campi)
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	42.852684 13.09079
<b>Protecció</b>	
<b>Descripció</b>	<p>La chiesa di San Salvatore, anticamente detta pieve di Santa Maria, si trova a Campi frazione di Norcia, addossata al cimitero del paese, nei pressi della sorgente del torrente Campiano. È crollata completamente durante i terremoti del 26 e 30 ottobre 2016. Attualmente (gennaio 2017) sul posto si possono vedere una porzione del muro perimetrale destro messo in sicurezza e un cumulo di macerie coperte da un telone nero a protezione dalle intemperie di antichissimi affreschi, in gran parte sbriciolati. Con i suoi numerosi rifacimenti e le bellezze delle opere d'arte che custodiva, è stata testimonianza di un millennio di fede e di storia. WIKIPEDIA (04-06-2018)</p>
<b>Campanes</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Tocs actuals de campanes</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	
<b>Data</b>	

Información completa: [Chiesa di San Salvatore \(Campi\) - NORCIA \(UMBRIA\)](#)

PDF (16-06-2026)