

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	SANTA MARÍA DE DULCIS
Edificio	Ermita de Santa María de Dulcis
Dirección	
Coordenadas	42.1424093 0.0415927
Protección	Protección genérica por formar parte de un bien protegido.
Descripción	La ermita carece de espadaña o campanario. En su lugar se instaló una sencilla estructura metálica en la que se ubicó una campana.
Campanas	Tiene una campana, fundida aproximadamente en el año 2008. Esta carece de cualquier inscripción.
Fotos	2
Toques actuales de campanas	La campana se toca de forma oscilada.
Conservación, mantenimiento	La campana está en buen estado de conservación, instalada en la estructura. Tiene un pequeño yugo de madera y palanca para tocarla de forma oscilada.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	18-11-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Estructura	Julia (1)		2008ca	75	244

Información completa: [Ermita de Santa María de Dulcis - SANTA MARÍA DE DULCIS \(ARAGÓN\)](#)

PDF (24-06-2026)